MANÔMETROS ANALÓGICOS C/SELO ISOLADOR "OBS"

- ✓ **PVC, PP e PVDF** com Selo Isolador em Teflon(**PTFE**).
- ✓ **Escala Dupla BAR/PSI 0-5/0-60; 0-7/0-100 ou 0–10/0-160**.
- ✓ Visor de **63 mm**(2.1/2").
- ✓ Temp. Máx**. PVC-60°C, PP-80°C e PVDF-107 °C**
- ✓ Marcadores **Verde, Amarelo e Vermelho**.

MANÔMETROS ANALÓGICOS C/SELO ISOLADOR "OBS-2VU"

- ✓ **PVC, PP, CPVC e PVDF** com Selo Isolador em Teflon(**PTFE**).
- ✓ **Escala Dupla BAR/PSI 0-5/0-60; 0-7/0-100 ou 0–10/0-160**.
- ✓ Visor **DUPLO LADO** de **63 mm**(2.1/2").
- ✓ Temp. Máx**. PVC-60°C, PP/CPVC-80°C e PVDF-107 °C**
- ✓ Marcadores **Verde, Amarelo e Vermelho**.



MANÔMETROS ANALÓGICOS COM SELO ISOLADOR "OBS-R"

- ✓ **PVC, PP e PVDF** com Selo Isolador em Teflon(**PTFE**).
- ✓ **Escala Dupla BAR/PSI 0-5/0-60; 0-7/0-100 ou 0–10/0-160**.
- ✓ Visor **ROTATIVO** de **63 mm**(2.1/2").
- ✓ Temp. Máx**. PVC-60°C, PP-80°C e PVDF-107 °C**
- ✓ Marcadores **Verde, Amarelo e Vermelho**.

MANÔMETROS ANALÓGICOS C/SELO ISOLADOR "OBS-BAG"

- ✓ **PVC, PP, CPVC e PVDF** com Selo Isolador em Teflon(**PTFE**).
- ✓ **Escala Dupla BAR/PSI 0-5/0-60; 0-7/0-100 ou 0–10/0-160**.
- ✓ Visor **AUMENTADO** de **76 mm**(3").
- ✓ Temp. Máx**. PVC-60°C, PP/CPVC-80°C e PVDF-107 °C**
- ✓ Marcadores **Verde, Amarelo e Vermelho**.

MANÔMETROS ANALÓGICOS COM SELO ISOLADOR "OBS-A"

- ✓ **PVC, PP, CPVC e PVDF** com Selo Isolador em Teflon(**PTFE**).
- ✓ **Escala Dupla BAR/PSI 0-5/0-60; 0-7/0-100 ou 0–10/0-160**.
- ✓ Visor de **63 mm**(2.1/2"). Montagem em **PAINEL**
- ✓ Temp. Máx**. PVC-60°C, PP/CPVC-80°C e PVDF-107 °C**
- ✓ Marcadores **Verde, Amarelo e Vermelho**.

MANÔMETROS ANALÓGICOS C/SELO ISOLADOR "OBS-B"

- ✓ **PVC, PP, CPVC e PVDF** com Selo Isolador em Teflon(**PTFE**).
- ✓ **Escala Dupla BAR/PSI 0-5/0-60; 0-7/0-100 ou 0–10/0-160**.
- ✓ Visor de **63 mm**(2.1/2"). Montagem **CENTRALIZADA**
- ✓ Temp. Máx**. PVC-60°C, PP/CPVC-80°C e PVDF-107 °C**
- ✓ Marcadores **Verde, Amarelo e Vermelho**.

SELO ISOLADOR "GI"

- ✓ **PVC, PP e PVDF** com **Diafragma em Teflon**(**PTFE**).
- ✓ Conexão **Processo de ½" FNPT**
- ✓ Conexão de **Instrumento ¼" FNPT**
- ✓ Temperaturas Máx**. 60 °C PVC, 80 °C PP e 107 °C**
- ✓ Opera igualmente em **Pressão ou Vácuo**.

MANÔMETROS DIGITAL C/SELO ISOLADOR "OBS-LC"

- ✓ **PVC, PP, CPVC e PVDF** com Selo Isolador em Teflon(**PTFE**).
- ✓ Visor **LED** de **63 mm**(2.1/2") com 4 Digitos.
- ✓ Visualização da **Váriavel**, do **Set Point**.
- ✓ Temperaturas Máx**. 60 °C PVC, 80 °C PP e 107 °C**
- ✓ **Bateria de Lithium** c/Vida > 3 anos.

MANÔMETROS DIGITAL C/SELO ISOLADOR "OBS-LE"

- ✓ **PVC, PP, CPVC e PVDF** com Selo Isolador em Teflon(**PTFE**).
- ✓ Visor **LED** de **63 mm**(2.1/2") com 4 Digitos.
- ✓ Visualização da **Váriavel**, do **Set Point** e dos **Alarmes**.
- ✓ Temperaturas Máx**. 60 °C PVC, 80 °C PP e 107 °C**
- ✓ Alimentação 10-30 VDC, Saída 4-20mA, 2 Saídas Relés.

MANÔMETROS DIGITAL C/SELO ISOLADOR "OBS-P-LE"

- ✓ **PVC, PP, CPVC e PVDF** com Selo Isolador em Teflon(**PTFE**).
- ✓ Visor **LED** de **63 mm**(2.1/2") com 4 Digitos.
- ✓ Visualização da **Váriavel**, do **Set Point** e dos **Alarmes**.
- ✓ Temperaturas Máx**. 60 °C PVC, 80 °C PP e 107 °C**
- ✓ Alimentação 10-30 VDC, Saída 4-20mA, 2 Saídas Relés.
- ✓ Montagem em **PAINEL**.

MANÔMETROS DIGITAL C/SELO ISOLADOR "OBS-C-LE"

- ✓ **PVC, PP, CPVC e PVDF** com Selo Isolador em Teflon(**PTFE**).
- ✓ Visor **LED** de **63 mm**(2.1/2") com 4 Digitos.
- ✓ Visualização da **Váriavel**, do **Set Point** e dos **Alarmes**.
- ✓ Temperaturas Máx**. 60 °C PVC, 80 °C PP e 107 °C**
- ✓ Alimentação 10-30 VDC, Saída 4-20mA, 2 Saídas Relés.
- ✓ Montagem em **CENTRALIZADA**.